

دستورالعمل عمومی رعایت ایمنی HSEE

- کلیه پیمانکاران، غرفه سازان و غرفه داران موظف اند پس از پایان کار محوطه کار خود و تجهیزات خود را بازرسی نموده و هرگونه منبع فعال را که می تواند باعث حریق گردد را غیر فعال نمایند.
- از استعمال دخانیات در محیط کاری و سالن های نمایشگاه (شبستان) جداً خود داری نمائید .
- کهنه های آغشته به مواد روغنی ، رنگی ، حلال های شیمیایی ، ضایعات قابل اشتعال و سایر مواد اشتعال زا را در سطل های مخصوص و درب دار نگهداری نمائید.
- کپسولهای آتش نشانی را در محل های امن ، در معرض دید و دسترسی آسان قرار دهند
- انجام هر نوع فعالیتی که مانع از عملکرد مناسب سیستم های اعلام حریق گردد ممنوع می باشد.
- ورود کلیه مواد شیمیایی اسیدی اشتعال زا (خطرناک) به داخل سالنهای نمایشگاهی ممنوع بوده و جهت نمایش کالا صرفاً از ظروف خالی مواد استفاده گردد.
- از ورود سیلندرهای حاوی گازها به داخل سالن نمایشگاهی جداً خودداری شود .
- از جوشکاری در داخل سالن هنگام ساخت و ساز جداً خودداری گردد. .
- جهت استقرار خودروهای نمایشی داخل سالن می بایست سوخت آنها تخلیه گردد و سیستم برق آن قطع شود استفاده از لامپ های مدادی و پرمصرف و هر گونه لامپی که باعث ایجاد حریق گردد در داخل سالن ممنوع بوده و به جای آن بایستی از لامپ های کم مصرف استفاده گردد.
- کلیه افرادی که در ساخت غرفه فعالیت می کنند بایستی مجهز به تجهیزات ایمنی شامل لباس کار ، کفش کار مناسب ، کلاه ایمنی ، ماسک ، کمربند ایمنی (برای کارگرانی که در ارتفاع بیش از ۲ متر کار می کنند) و سایر لوازم مورد نیاز با توجه به نوع کار مجهز باشند.
- کلیه کارکنان فعال در محیط های نمایشگاه اعم از غرفه ساز ، تاسیساتی ، برق کار و غیره باید دارای کارت شناسایی با درج شرکت تحت پوشش و ذکر تخصص باشند و داشتن گواهی ویژه برای رانندگان جرثقیل و لیفتراک ضروری می باشد.

- نقاشی باید در مکانهایی صورت گیرد که در آن تهویه مناسب انجام می گیرد و کف زمین در هنگام نقاشی پوشش داده شود
- نوشتن با هر گونه قلم و رنگ آمیزی بر روی پانل ها، ستون ها، کف یا سازه های غرفه و تجهیزات نمایشگاه مجاز نمی باشد.
- رنگ آمیزی جهت غرفه سازی در سالن ها با پمپ رنگ یا لوازمی که گرد رنگ را در فضا پراکنده می کند، ممنوع می باشد.
- وسایل و ابزارآلات برقی مورد استفاده از جمله سنگ فرز ، دستگاه پرچ و ... نبایستی به صورت فعال رها شده و پس از پایان کار سیستم برق آن قطع و در محل مناسب قرار داده شود.
- در صورت لزوم استفاده از اهر برقی جهت برش قطعات چوب، سنگ و فلز، عملیات باید خارج از سالن صورت گیرد.
- غرفه ها فضای روباز باید بصورتی مناسب با کابل به زمین مهار شده باشند تا در صورت وزش باد و یا فشار های غیر پیش بینی شده آسیبی نبینند.
- مصالح اضافی و پسماند های عمومی ساخت و ساز غرفه ها باید از سالن نمایشگاه خارج شوند .
- پرهیز از کار در ارتفاع به شرط استفاده از روشها و تجهیزاتی که خطر سقوط افراد در حین کار را از بین ببرد در صورتیکه الزاماً کار می بایست در ارتفاع انجام گیرد استفاده از روشها و تجهیزاتی که ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشی از سقوط را کاهش دهد الزامیست.
- هنگام کار در ارتفاع استفاده از کمربندهای ایمنی مخصوص کار در ارتفاع (هارنس تمام بدن) مجهز به گیره ها و سایر وسایل نگهداری ابزار ضروری است.
- منطقه ممنوعه عبور باید با استفاده از علائم هشدار دهنده مشخص گردد و عبور و مرور در آن کنترل شود .
- در هنگام وقوع بادهای شدید که سرعت آن بیش از ۵۰ - ۴۰ کیلومتر در ساعت باشد، کار در ارتفاع در خارج از سالن ها بایستی تعطیل شود.
- در هنگام بارندگی، هرگونه عملیات با استفاده از تجهیزات برقی بویژه جوشکاری برق و همچنین در شرایطی که سطوح کار در اثر ریز باران لغزنده می شود ممنوع است.

- در هنگامی که نور کافی در محیط عملیات وجود نداشته باشد و یا در شرایطی که به علت گرد و خاک ، مه و ... میزان دید کافی نباشد باید عملیات کار در ارتفاع تعطیل گردد.
- استفاده از لیفتراک و اجزاء آن بعنوان نردبان و یا جایگاه کار کارگران اکیدا ممنوع است.
- حمل افراد توسط شاخک های لیفتراک یا پالت ممنوع است.
- فضاها ی بسته که فاقد سیستم تهویه مناسب است، استفاده از لیفتراک های با موتور احتراقی ممنوع بوده و باید از لیفتراک های برقی استفاده گردد.
- رانندگان لیفتراک موظفند به هنگام کار از وسایل حفاظت فردی متناسب با نوع کار استفاده نمایند.